

# Tienda Tramp Cave

No todas las cremalleras toleran una actitud relajada, solo una muy cuidada, no son de la mejor calidad, pero lo ms relevante es que esto solo aplica para una cremallera lateral larga, realmente puede fallar y sus dos lneas se "abrirn". es posible CUANDO EL PEQUEO ARCO EST DEMASIADO LEJOS HAY, CUANDO LA TIENDA EST MUY TENSA EN ESTE LUGAR, EL RESULTADO DE LO CUAL SER NECESARIAMENTE CON GRAN DIFICULTAD EL CREMALLADO DE LA CREMALLERA LATERAL LARGA Y EL CONSIGUIENTE POSIBLE "ESPACIO" Ponga siempre el arco un poco ms cerca de la tienda interior! Una nota ms a la carpa, aunque su piso tiene muy buenos indicadores de resistencia al agua, todava es muy delgado y, por lo tanto, innecesariamente vulnerable a todo lo que est un poco afilado en el exterior o en el interior. con el suelo,