

Tienda Tramp Brest 6

no existen

Pesa bastante, doce kilos y medio es mucho y sin tensin es posible transportar tal peso solo por carretera. Una instalacin difcil y larga, antes de la cual debe leer atentamente las instrucciones y, mejor an, ver el video en la red.

En un clima ventoso en el lago, las chispas del fuego quemaron instantneamente un par de agujeros en la puerta principal del vestibulo. Los pegu con cuidado y ahora quitamos el fuego de la tienda.

La bolsa en la que est empacada la tienda se rompi enseguida.

Las desventajas se derivan de los mritos: si vas a relajarte en un super- lugar popular durante la temporada alta, entonces preprese para perder tiempo en encontrar un lugar para 3 habitaciones con un pasillo.

Pesado

No

Sera ms conveniente colocar las camas juntas, no cruzadas. Por la noche, levntate para salir, tienes que trepar sobre el que duerme. Sera posible sacrificar un poco de espacio para este vestibulo. No hay instrucciones de montaje claras. Si no hubiera un amigo en la empresa con experiencia en montar una tienda de campaa, habra sido un poco complicado.

Las apuestas son demasiado cortas y dbiles en suelo arenoso. Un pequeno dosel en el techo del vestibulo.

Relmpago. Vida til de 120 das de verano, luego manipulacin cuidadosa o reparaciones menores. No hay tiempo ni ganas para ninguno de los dos.

viento elevado, estacas endebls

todava no identificado

un marco ligeramente inestable, solo hay 3 arcos para los 3 compartimentos no es suficiente, aunque todo se mantiene unido por cordones de tensin en 5-ku, todava lo hara ms prtico debido a los arcos. Es difcil armar una carpa usted mismo, tambin es difcil encontrar un lugar para una carpa, pero es ms probable que ya no sea un problema en la carpa) ... Not una cubierta rota para la carpa,

la calidad de la cubierta en s es terrible, cuando inicialmente se embala perfectamente, despues de su uso todo no encaja como de costumbre y se rompe...

Algo pesado de montar. No es tan critico, pero an surgen preguntas, especialmente cuando recopila por primera vez, debido a la ignorancia de algunos trucos y caractersticas clave. Pero esta es una deficiencia solucionable.

- la parte inferior del vestibulo simplemente est unida al suelo. en caso de lluvia est hmedo all - una bolsa endeble hecha de tela muy delgada. desmoronndose en las costuras. es mejor fortalecer inmediatamente.

No lo encontr! :)