

# Auriculares Honor Earbuds 2 Lite

No

El estuche se raya rápidamente. Sonido demasiado fuerte con el volumen mínimo. A veces el auricular izquierdo amortigua el sonido cuando inclinas la cabeza hacia abajo. Podría acostumbrarme a usarlos, no era cómodo, dolía, yo no entendía qué hacer, cambié las almohadillas y se volvió chico. Hay 3 tamaños de almohadillas para los oídos, es mejor probar primero el tamaño M, vienen por defecto en los auriculares. No me importa el estuche, no se raya tan activamente como esperaba, pero esto no significa que no raya en absoluto).

Como dije, hay suficientes desventajas y son significativas: El auricular izquierdo se cae de la oreja. Se va lentamente y al cabo de unos minutos (si no se corrige), ya se acuesta mal en la oreja. El control de volumen también es un problema. Al escuchar música, y de hecho en todas partes, a volumen cero, el sonido sigue siendo audible. No puedo bajarlo a cero, así que no hay sonido. Además, si no hay sonidos extraños y está en silencio, el sonido al volumen mínimo al escuchar música parece muy fuerte. Esto es una tontera. No puedo hacer que el sonido sea tan bajo como quiero, porque en el nivel más bajo es alto, como si el sonido estuviera casi al máximo. Tampoco veo el sentido de aumentar el volumen a más de la mitad, porque puedes dañar tu audición. Está claro que en un lugar ruidoso este problema está oculto, porque hay muchos sonidos extraños. Bueno, una desventaja más es la falta de software para un ajuste más preciso de los auriculares. Más bien, hay software, pero este modelo de auriculares no está en el momento de octubre de 2021. Si algo, estoy hablando de aplicaciones para iPhone. Caso con contragolpe. Tom blanco, no se ensucia mucho. No lo cuidó y no evaluó mal el modelo debido a la carcasa.

No hay cable de carga en el kit, pero esto no es tan negativo

- lo más probable es que tenga un auricular izquierdo defectuoso. Al cambiar de modos de reducción de ruido a modo de transparencia no cambia nada, el auricular izquierdo sigue pasando ruido, es muy inconveniente estar con un solo oído en aislamiento de ruido. - Conexión Bluetooth no muy estable - Soporte técnico no responde a los mensajes. Diré de inmediato que instalé una aplicación propietaria, escuché, definitivamente había una jamba, actualicé el firmware y la jamba permaneció. Así que lo más probable es que se trate de un caso técnico y no de un problema de firmware.

Contraste insignificante (ver comentario) Tom blanco, no se ensucia mucho. No lo cuidó y no evaluó mal el modelo debido a la carcasa.

No hay cable de carga en el kit, pero esto no es tan negativo

- lo más probable es que tenga un auricular izquierdo defectuoso. Al cambiar de modos de reducción de ruido a modo de transparencia no cambia nada, el auricular izquierdo sigue pasando ruido, es muy

inconveniente estar con un solo odo en aislamiento de ruido.-Conexin Bluetooth no muy estable-Soporte tcnico no responde a los mensajes. Dir de inmediato que instal una aplicacin propietaria, escuch, definitivamente haba una jamba, actualic el firmware y la jamba permaneci. As que lo ms probable es que se trate de un caso tcnico y no de un problema de firmware.

Contras insignificantes (ver comentario) Tom blanco, no se ensucia mucho. No lo cuido y no evaluar mal el modelo debido a la carcasa.

No hay cable de carga en el kit, pero esto no es tan negativo

- lo ms probable es que tenga un auricular izquierdo defectuoso. Al cambiar de modos de reduccion de ruido a modo transparencia no cambia nada, el auricular izquierdo sigue pasando ruido, es muy inconveniente estar con un solo odo en aislamiento de ruido.-Conexin Bluetooth no muy estable-Soporte tcnico no responde a los mensajes. Dir de inmediato que instal una aplicacin propietaria, escuch, definitivamente haba una jamba, actualic el firmware y la jamba permaneci. As que lo ms probable es que se trate de un caso tcnico y no de un problema de firmware.

Contras insignificantes (ver comentario) No lo cuido y no evaluar mal el modelo debido a la carcasa.

No hay cable de carga en el kit, pero esto no es tan negativo

- lo ms probable es que tenga un auricular izquierdo defectuoso. Al cambiar de modos de reduccion de ruido a modo transparencia no cambia nada, el auricular izquierdo sigue pasando ruido, es muy inconveniente estar con un solo odo en aislamiento de ruido.-Conexin Bluetooth no muy estable-Soporte tcnico no responde a los mensajes. Dir de inmediato que instal una aplicacin propietaria, escuch, definitivamente haba una jamba, actualic el firmware y la jamba permaneci. As que lo ms probable es que se trate de un caso tcnico y no de un problema de firmware.

Contras insignificantes (ver comentario) No lo cuido y no evaluar mal el modelo debido a la carcasa.

No hay cable de carga en el kit, pero esto no es tan negativo