

Placa Kaiser KCG 6382 W Turbo

Despus de un mes de uso, al cocinar durante unos una hora, el panel de vidrio se calienta mucho y todos los ajustes del quemador se bloquean, debe apagar el gas en la casa y esperar hasta que el panel se enfre, solo entonces puede continuar usndolo nuevamente! PD: como siempre, la empresa Kaizer, sin embargo, como todas las empresas, es la primera vez que se entera de estos problemas!