

Tienda Marmot Limelight 4P

mira arriba

Tienda interior fra, algunos elementos podran ser ms ligeros/ms cmodos, precio alto en Rusia

Me gustara la red del medio, no la de abajo.

toldo. En la segunda instalacin, el viento dobl la carpa por la mitad: la cruz de plstico para los arcos estall. Lo cual, sin embargo, no es crtico y se soluciona fcilmente con una cuerda. La resistencia al viento no est a la altura

Falta de faldn.