

Sierra Interskol DP-165/1200 96.1.0.00

Cable inconveniente y sin arranque suave

Cable spero

sin arranque suave y otras protecciones, pero a este precio es un pecado quejarse

Todava no lo he encontrado

La regla falla al serrar el tablero longitudinalmente.

SIN reductor ! O mejor dicho, lo es, pero no es una caja de cambios, no hay cajas de cambios a tales velocidades con engranajes hechos de "plastilina". Para un ao y medio de operacin, el tiempo total de operacin no es ms de una hora (a excepcin del pino, no hay madera en la granja).

El metal en la caja de cambios es dbil. No encontr repuestos en Krasnoyarsk, pedir repuestos es ms caro que los de marca. El mango de goma se estratifica en polvo!

sin arranque suave

los discos son raros, pero esto es comprensible.

no es el ms liviano de su clase

Ni siquiera funcion durante un ao, y se us muy poco frecuentemente. Logr cortar 50 piezas. 50x150 de ancho y 30 uds. 3 metros 50ki largo. Despus del aserrado longitudinal, comenz a hacer un traqueteo, y cuando apareci otro nudo en el corte, el disco se detuvo y el motor estaba en marcha. El problema est en la caja de cambios. Lo voy a tomar en garanta, como le aqu, tal vez no lo acepten.

An no lo he encontrado, aunque no me gust el disco normal

nada que escribir

cordn demasiado duro

Plataforma pesada, regla incmoda. Tengo varias de sus circulares de diferentes capacidades, fueron compradas hace mucho tiempo. funcion bien Compr este el verano pasado: hice varios cortes en 50k, tanto el engranaje como el gusano se arrugaron. la garanta fue negada, dicen, si esto sucedi 2 semanas despus de la compra, entonces s. Quera arreglarlo por dinero, pero no hay

repuestos. Tengo muchas herramientas de esta empresa y hay problemas con los repuestos de toda la herramienta. Ni siquiera lo recomiendo como una herramienta domstica

dinero tirado us un par de engranajes rotos que estuvieron en servicio durante medio ao y luego no quitaron repuestos ahora tirados como basura, en resumen basura y no una herramienta