

# Sierra Bosch PKS 55 0603500020

No vi

No hay un colector de polvo regular. Resulta que viene solo con el modelo PKS 55A, por lo que esto no es realmente un defecto, sino un descuido mo. Pero para trabajar en el taller, le conecto una aspiradora industrial, ya que el tubo de salida es adecuado, y esto ayuda mucho.

No.

Se quem despues de un breve trabajo. El resorte de retorno del escudo protector se cay casi de inmediato.

Funcion durante 2 aos, pero en el momento ms inoportuno no pudo hacer frente a la tabla de abeto, ahumado y despues de una breve resistencia se despidi para siempre, brillando con una chispa. en el estator.