

Sierra Interskol PC-16/2000T 500.1.0.00

no

La cadena se tensa con una llave

El cable es corto. no hay suficiente en todas partes

no encontrado

No veo

La bomba de aceite se rompi casi de inmediato. Lo mantuvieron en servicio durante mucho tiempo debido a la falta de una pieza (esto es en San Petersburgo). No recuerdo cuanto tomaron, en mi opinion al menos 1000r. Luego, un ao despues, el equipo vol. Otros 1.800r. Luego, los tornillos de fijacin de la caja de metal se desatornillaron de la vibracin. Inmediatamente se dio cuenta. Luego vol el ancla y no recuerdo otra cosa, pidieron 3.700 rublos. Dije "Bueno, a la mierda" y no lo repar ms.

En las pequenas cosas: arreglar la tapa del tanque de aceite

tapa del tanque de aceite

no me gust el interruptor en la manija arqueada. en una sierra Makita.

Tapa del depsito de aceite poco fiable

Pequea

No

sin tensor de cadena sin llave

no quiero meterme con cosas pequenas

Suministro de aceite inestable

Sin comentarios