Sierra Interskol DP-190/1600M 97.1.1.20

Todava no lo he notado.
A menos que se corte solo
es un poco pesado
Rotor dbil, ensamblaje poco confiable, reparado 2 veces en un ao de funcionamiento
no lo encontr
El La caja de cambios falla rpidamente. Simplemente no hay problema con sus repuestos en Krasnoyarsk. Es muy caro pedirlo.
No
Aceleracin lenta
No.
El cable se vuelve dudoso, el montaje es pesado.
Pesado pero no interfiere con el trabajo
El cable se vuelve dudoso en clima fro. Sin embargo, como en todas las herramientas de esta empresa.
En la primera sierra, despus de un ao de uso, la goma del mango sali volando. Un poco, pero no agradable.
Mal hecho (curva, metal endeble que se dobla), anclaje caro.
Base no rgida, no sostiene una esquina
no hay posibilidad "oficial" de instalar " al revs", v. la caja de cambios fall rpidamente.