

Sierra Interskol DP-190/1600M 97.1.1.20

Todava no lo he notado.

A menos que se corte solo

es un poco pesado

Rotor dbil, ensamblaje poco confiable, reparado 2 veces en un ao de funcionamiento

no lo encontr

El La caja de cambios falla rpidamente. Simplemente no hay problema con sus repuestos en Krasnoyarsk. Es muy caro pedirlo.

No

Aceleracin lenta

No.

El cable se vuelve dudoso, el montaje es pesado.

Pesado pero no interfiere con el trabajo

El cable se vuelve dudoso en clima fro. Sin embargo, como en todas las herramientas de esta empresa.

En la primera sierra, despus de un ao de uso, la goma del mango sali volando. Un poco, pero no agradable.

Mal hecho (curva, metal endeble que se dobla), anclaje caro.

Base no rgida, no sostiene una esquina

no hay posibilidad "oficial" de instalar " al revs", v. la caja de cambios fall rpidamente.