

# Sierra Interskol DP-235/2000M 14.1.1.21

Demasiado pesado

no

No hay suficientes sujetadores para montar en la mesa

No

El estator se quem, lo cambiaron, despues de 3 das el ancla se quem, el precio de las piezas de repuesto es ms alto que los precios de las herramientas nuevas. Antes de eso, 5 aos estuvo "Rebir" trabajado a lo grande, solo recuerdos positivos, hasta que lo robaron. Volver a tomar Rebir.

Me gusta todo

Pesado, incmodo para 'conducir' en lnea recta, se obtienen ondas, la marca es difcil de ver.