

Cuaderno Acer Nitro 5 AN515-57

- Sin compatibilidad con Thunderbolt. No puede conectar un monitor a través de un puerto USB-C (- Hace mucho calor en los juegos (la velocidad del proceso es superior a 90", las tarjetas 90") - Bios está bloqueado. Obtenemos 2600 en doble canal. Cuenten el dinero por el desage. - Los puertos están muy cerca uno del otro, lo que a veces causa problemas con los dispositivos de conexión. - Se puede encontrar una caja completamente de plástico que se ensucia muy fácilmente-

mejor y más barato

el portátil está bien

Todo está bien!

1) al instalar Windows desde una unidad flash USB, no encontré un SSD (donde poner Windows), como si no estuviera allí, pero está en el BIOS. Acer no me respondió dentro de 4 horas, regresé para entregarlo. Producto sin procesar. 2) el panel táctil no funciona cuando se instala Windows!!! es necesario cortar el mouse, y si no hay uno extra? Producto crudo 3) Recinto....