

# **Extractor VENTS 150 DBTH K L**

El primer inconveniente es que en el temporizador, el tiempo de apagado debe configurarse a ciegas, girando el tornillo sin designaciones. El segundo se quemó al tercer día de funcionamiento (se instaló en el inodoro).