

# Sierra Bosch KEO 0600861900

Se descarga con bastante rapidez y se carga durante mucho tiempo.

Fusible inconveniente, llega lejos con el dedo. Especialmente cuando se usa un guante. El accesorio para fijar la rama al final del aserrado salta sobre el limitador: nos detenemos y lo volvemos a colocar cada vez. Se tarda mucho en cargar. Bateria no extraíble.

La batería es débil, el conector de carga es completamente pornográfico, quien inventó esto: crítese las manos.

Baja capacidad de la batería, imposibilidad de reemplazo rápido, carga relativamente larga, más "protección inteligente" de descarga completa - como resultado interrupciones repentinas en el trabajo. En mi opinión, el conector del cargador no durará mucho, pero funciona hasta ahora.

Batería débil, necesita 2 veces más potente. 3. No estoy hablando del tenedor en absoluto, es pornografía.

Ya hemos hablado del conector. :) Creo que si lo rompo, lo reemplazaré con uno propio.

Baja precisión de trabajo, no muy adecuado para trabajar con materiales laminados, agarre no muy cómodo, batería no reemplazable

es inconveniente completo

Tenga en cuenta que es débil en el tirón y el enchufe no tradicional. Entonces, conociendo este problema, no es necesario meter el enchufe en el zócalo con toda la fuerza, e incluso en la oscuridad. De hecho, la batería está representada por tres bancos 18650. Pero la distribución del peso es excelente. Bueno, planea el trabajo no por una hora. El hecho de que la duración de la batería sea pequeña no lo es tanto. No dejes baterías de litio para el invierno en el campo. Odian las temperaturas bajo cero.

El enchufe de carga es terrible! Romper el conector en la oscuridad es cuestión de 10 segundos, un cable delgado es más delgado que el de un cargador de teléfono, aunque el voltaje es 2 veces mayor. Diseño ligeramente torcido del "marco" de la captura, pero no mucho, eliminado - corregido. La bandera de plástico para cambiar las hojas de sierra tampoco inspira confianza. Cortar ramas cerca del tronco no funciona debido al diseño de cualquier sierra recíproca. Muchos discos duros portátiles. Pues nada nuevo. simplemente insértelo con cuidado.

No encontrado

No encontr

Batera dbil

1. duracin corta de la batera2. sin bateras extrables3. no es una batera de larga duracin4. conector absolutamente estpido para cargar bateras

- montaje deficiente (el cuerpo hecho de mitad de plstico, mitad de goma se raya instantneamente)-  
batera no extrable- bloqueo frecuente al cortar, la cuchilla a menudo se atasca- gran vibracin,