

Hervidor Saturn ST EK8032

El cable de alimentacin se quem dos veces, incluso despus de la reparacin en el servicio de Kiev (reparado durante un mes completo). "Reparado" - se incendi de nuevo. Despus de la segunda reparacin, trabaj durante 2 meses y el elemento calefactor fall. Como la bomba se alimenta a travs de l, tambin dej de funcionar. Pngase en contacto con el serv. el centro no lo tir,

Despus de 2 aos de funcionamiento, se desmoron, no conviene verter agua, la bomba deja de funcionar despus de un mes, puede quemarse las manos con vapor, se acumula condensacin en la superficie de la cocina del vapor.

plstico de mierda

1) Cuando se suministra agua, el agua salpica y debe sostener la taza cerca 2) para verter agua, debe encontrar un recipiente para verter agua y verterla dentro de la termo, u otra opcin es desconectar la termo y ponerla debajo del grifo, lo cual es muy inconveniente, porque no es un poco voluminoso3) cuando se compra, huele mal al abrir,