

Telfono mvil ZTE Blade A51 64GB

Bajo rendimiento, cmara mediocre, se calienta mucho durante el trabajo activo. La grabacin de pantalla es un completo fracaso, en comparacin con ella, Blade a5 grab muchas veces mejor, aunque sin sonido, la superposicin sobre la pantalla est desactivada sistmicamente, el detector cerca de la cmara frontal puede encender el telfono espontneamente, vidrio muy dbil y reemplazo con el mismo savelovsky solo junto con la pantalla y no es un hecho que encontrarn uno (pasado por alto por completo el mercado de radio Savelovsky y Mitinsky, no lo encontraron all) de 3 mil. El sensor viene separado del cristal, por lo que si no le preocupa que la pantalla se queme con el tiempo, puede tomarlo, pero hay mejores anlogos, + con una sesin muy larga, puede reiniciarse espontneamente o simplemente comenzar durante 30 minutos o incluso ms cuando el telfono est apagado y se carga, antes de encender, simplemente retrelo del cable y mantenga presionado el botn de encendido, de lo contrario, el