

Bomba de superficie Karcher BP 4 Garden

funcion durante 8 meses

funcion durante 8 meses

funcion durante 8 meses

El sensor de alta presin fall durante el perodo de garanta y se encendi en modo continuo. la mquina no encendi.

encendi 3 veces y la bomba se descompuso