

Sierra Sturm MS5525S

No es conveniente fijar las esquinas, la bolsa para el polvo se puede tirar por innecesaria, muy grande.

El marcador lser no se ve en absoluto. Hice un pequeno condominio, el mecanismo giratorio est mal pensado, tuve que desmontarlo, arreglar las guas.