

# Porttil HP 17-CP0001UA 423Z7EA

no encontr

cuando est bajo carga, el ventilador hace un sonido estridente

Ventilador ruidoso, ubicacin del botn de inicio, nmero de USB, falta de una red cableada

para que los vendedores se vuelvan 4 veces ms cortos, quin es? empujando esto. 2021: memoria en el ryzen 5500u: se asignan 512 mb desde la RAM. S, esta memoria funciona a 1333 mhz. es decir, una buena computadora porttil se ralentiza deliberadamente. No hay configuraciones en el BIOS, incluso en opciones ocultas, a travs de amibcp. esto a pesar de que ryzen puede quitarle 2048 mb al operativo. en el sitio web de HP son "modestamente" silenciosos sobre el engao...

Plstico endebleEl teclado se flexionaNo hay suficiente brillo

No haba Windows. esto no es un inconveniente, yo mismo eleg tal haya y as salv.