

Sierra Ryobi EWS-1150RS

Sin tornillo de tope! Y no hay donde encontrar el disco.

Es bastante dbil, si cortas un poco no en linea recta durante un corte longitudinal, sujeta el disco, no se detiene, por supuesto, pero sientes que es difcil para ella.

lea todo a continuacin

Demasiado hierro blando en el marco de soporte

se quem despues de cortar una viga en el tercer riel.