

Taladro / destornillador Sturm ID2140

Cartucho de contragolpe ,

al sexto año de funcionamiento, el botón "*****"

Una velocidad se rompió. Sin caso.

1. Un pequeño retroceso del cartucho, pero no crítico para las tareas domésticas, es bastante tolerable.

Se calienta, mientras hace frío, como las normas, luego aparece un crujido, el desmontaje no revela la razón..

No corresponden a las características declaradas!!! Cartucho de contragolpe, pero tolerable. Se calienta incluso en reposo. En el interior, durante el funcionamiento, en posición horizontal, resopla y se engancha en el trinquete.

Se calienta rápidamente.

En comparación con la batería, más ruidoso. Es pesado, pero no es un destornillador. Hay un retroceso mínimo del cartucho, no afecta el trabajo.

No hay ninguno por esa cantidad de dinero.