

Taladro / destornillador Interskol DU-13/780ER 421.1.0.

Los chinos, no sé con qué propósito, introdujeron un nuevo portaescobillas de plástico, en caso de sobrecalentamiento: un taladro de eyección.

Hace unos tres años, el modo de perforación comenzó a cambiar a impacto. Aunque la potencia es grande, no le gustan las cargas pesadas a bajas velocidades (la batidora) se calienta mucho, mejor no usarla. Una velocidad como Shurik no funciona.

sin maleta para almacenar

Una maleta sería para ella

poco confiable, incómoda, después de 8 meses de uso, el gatillo se dispara y comienza a encenderse cada dos veces, luego empezó a prender menos de 1 vez de cada 10, atribuido en reparación en garantía, estuvo ahí 45 días hábiles, el día 46 llamaron para informar que el caso fue reconocido como sin garantía. Esto es con un periodo de garantía de 24 meses, desde el momento de la compra hasta la avería, 8 pasados. Luego empezó a prender menos de 1 vez de cada 10, lo llevé a reparación de garantía, estuvo ahí 45 días hábiles, llamaron el día 46 para informar que el caso fue reconocido como fuera de garantía. Esto es con 24 meses de garantía, han pasado 8 meses desde la fecha de compra hasta la avería.

En los comentarios.

no hay funda para llevar.

Podemos decir que no están

Después de 10 minutos de trabajo, cambié al modo puncher y no salí de eso. El interruptor se encendió, en el modo perforador y en el modo taladro funciona con amortiguadores.

no

Después de seis meses de uso no intensivo, el vástago del ancla se dobló, y esto no es solo para mí. Hay muchos dispositivos problemáticos en los foros, muy probablemente un matrimonio, pero el fabricante no reconoce esto como un matrimonio. Reparar alrededor de 1 tr.

Una herramienta decente, no tenía fallas

Los botones e interruptores funcionan mal, si es que funcionan.

No apto para taladrar metal, descentramiento axial de alta velocidad del cartucho, succiones ms cortas

impacto es una funcin intil

pesado, el cartucho es g-o