

Sierra Rebir RZ3-85/2250

Por m mismo, no encontr ninguna deficiencia en este modelo de herramientas.

No encontr

-Despus de un uso no prolongado, dej de girar el disco. Result que los dientes se comieron tanto en el ancla como en el equipo de respuesta. Reemplazo ~2500r.

no

La base de la sierra (placa de empuje) ni siquiera tiene una joroba en el medio, la sierra puede caminar cuando se gua. Esta base es muy endeble,. El montaje es terrible. Las ranuras en el mango no estn completamente unidas (un pequeno hueco en las mitades), batista el. los cables de eso y mira saltarn. Los tornillos de ajuste no inspiran confianza, da miedo apretarlos. Asegrese de revisar el juego completo. Me trajeron sin adaptador para una instalacin permanente.

No puedo encontrar piezas de repuesto

Durante estos diez aos, a pesar de que no hubo una operacin regular, los contactos del botn de inicio se quemaron varias veces. Tal vez sea ciertamente un defecto de los modelos anteriores. Segundo: pesado