

# Procesador AMD 2100GE PRO

El número de núcleos deja mucho que desear. Nivel incorporado de GTX 650. Precio feo, incluso para los estándares de escasez

No

Cuando se overlockea por encima de 3,7 GHz, quiere morir (cuesta menos)

No

El enfriador es ruidoso, , en el futuro la torre del ruido y la pasta térmica normal y todo está bien)).

La reparación del enfriador culpó al porcentaje del sitio doblando una pierna (lo arregló), reemplazando el enfriador estándar con una torre con metal líquido.

1) Puede agregar 2 núcleos y 2 subprocesos

No hay ninguno como tal, excepto que a veces una velocidad de cuadro estable puede entrar en el juego y luego iniciar aterrizajes de milisegundos hasta 5-4 fps. Pero pronto pasa

No funciona con Windows 7. (probablemente puedas volver a flashear de alguna manera,