

Batidora Hansgrohe Talis S 32841000

no

precio alto

El diseo y el material de la regadera son extremadamente poco fiables. Aparecieron microfisuras.

- despues de seis meses de funcionamiento, la ducha dej de apagarse, es decir, ahora est siempre encendida, se no vuelve a un chorro simple: despues de dos aos de funcionamiento, la rosca de plstico de la conexin de la manguera al cabezal de la ducha se agriet

No

Con todas las ventajas indudables, la mezcla simplemente elimin una fuga del apag las aberturas de la regadera (si se enciende un chorro angosto, luego desde uno ancho y viceversa) con baja presin. Al final, la batidora no cuesta 500 rublos, pero cuando la enciendes, tienes la sensacin de que no pagaste ms si se filtra de fbrica. Esta es una caracterstica de diseo, no un defecto, por lo que no puede haber ningn reemplazo bajo garanta

todos los mezcladores de este modelo sufren esto (tom dos idnticos junto con un amigo ambos tienen fugas,