

Cortacsped Patriot PT3355

precio = calidad

Poner la unin de la varilla en superpegamento. Se afloja con la temporada.

Espaciado no muy conveniente de las asas, poco ancho del rea segada, solo 25 cm.

Muy pesado, difcil de arrancar. La varilla se rompi despues de 2 meses. guas desgastadas. las abrazaderas comenzaron a desmoronarse durante el ajuste.

No es un cinturn muy comodo (para m), ahora parece estar equipado con una mochila, y tena un lazo normal con una almohadilla estrecha que me rozaba el hombro.El La fijacin de silumin de la carcasa protectora se rompi rpidamente. La carcasa se uni directamente a la caja de cambios inferior. Ahora el soporte ya se ha rehecho y no hay nada que romper. Ahora se une a travs de una abrazadera a la barra.

en mi opinin, el mango no es muy conveniente, es est demasiado desplazada hacia la derecha, solo se puede regular la altura, enrolla la hierba en la cabeza, y cuando la cortas con un cuchillo hasta que se detiene, se enrolla.

Se estrope a los 40 minutos de trabajo

No esperaba que durara tantos aos :-) En general el cabezal de corte es la parte ms dbil, lo abandon despues de romper 6 nativos y avanzados .

Todava no me he dado cuenta

No hay quejas sobre el motor, arranca, funciona como un reloj. Y aqu est la parte de trabajo con problemas. La bobina se obstruye con hierba si es larga, a veces hay que detenerse y arrancarla manualmente. Una vez que un cable golpe, no grueso, menos de medio milmetro, rompi toda la falda negra de la carcasa. Se adjunta un cuchillo para cortar la lnea de pesca: tuve que atornillarlo a la carcasa con tornillos, la carcasa en s no est bien sujeta, tambn reemplac el tornillo con un tornillo autorroscante, colgaba. Ayer se rompi la parte de abajo, el propio tubo. De alguna manera, el eje (parece un cable rgido) se dobl dentro de la caja, roz el tubo de aluminio, como resultado, se dobl y se rompi. No fue posible repararlo.

Al pinchar una piedra con un cuchillo, las ranuras del eje flexible se rompen, entonces el patriot no es adecuado para su uso.

Todava no lo he visto

-Manija inconveniente. Fuertemente desplazado hacia la derecha, por lo que el mango izquierdo est en el rea de la ingle.-Cinturn idiota. Por qu no se poda hacer una correa sobre el hombro? Hicieron todo un sistema de tirantes para dos hombros, que es difcil de poner solo e imposible de personalizar.- La recortadora result un poco corta. Mi estatura es de 180 cm, cuando arm la recortadora me pareci corta, tengo que inclinar la recortadora hacia adelante. En general, hay muchos problemas con esta recortadora.

En mi opinin, el mango no es muy conveniente, est demasiado desplazado hacia la derecha, solo la altura es ajustable

El cuchillo en el borde inferior de la proteccin se rompi para cortar el exceso de lnea de pesca, = la sustitucin de todo el conjunto de proteccin es de unos 500-600r. Al segar con cuchillo, se rompe el acoplamiento de la conexin de la varilla (aleacin china barata) = sustitucin del acoplamiento 650-700r.

El cable del gas se hunde (la aguja del acelerador no baja hasta el final), las curvas de la carcasa no permiten que el cable se mueva completamente, se soluciona con lubricacin.