

Caldera de calefaccin ATON Atmo 12.5EB

El nico detalle fabricado en Ucrania es un intercambiador de calor. Ese bish es el tanque de agua en s. Aqu est en el 8 ao de funcionamiento y fluy. El soldador que hizo las reparaciones dijo que el espesor del metal no superaba los 2 milímetros. Despus de trabajar durante un ao despus de la reparacin, volvi a perder.

Durante la instalacin, hubo problemas con la contaminacin de las roscas en la entrada-salida del refrigerante. Despus de la limpieza todo sali bien. Para tal poder, el tamao y el peso son demasiado grandes. Podra haber sido ms compacto.