

Batidora Hansgrohe Focus E2 31940000

El nico inconveniente de este modelo es la intrincada conexin de la manguera de la ducha al grifo mismo. Despues de 3 aos de uso, la manguera fall (apareci una fuga en la base). No fue posible recoger una montura similar debido a su "individualidad". Todos los grifos normales usan roscas de ducha macho, pero este modelo tiene roscas hembra, es decir, el grifo es una tuerca y la manguera es un perno.