

# Filtro de aire Stadler Form Viktor

no me di cuenta

no me di cuenta

Todava huele a ozono. Ya es ruidoso a 3,4,5 velocidades

Incluso a bajas velocidades, hace un ruido perceptible. Solo puedes dormir a 1 velocidad, otros ya interfieren.

Al principio huele a ozono (los detalles de un filtro electrosttico), luego todo desaparece.

sin control remoto

Todava no lo he encontrado

Ruidoso, no elimina los olores, mientras que el terrible hedor insoportable del cuarzo.

Ms sobre eso a continuacin

1 - Huele a plstico, al menos al principio. Algunos lo llaman "ozono", pero apesta a plstico, as que preprate para el olor inicial. Las primeras horas lo confirmaron, luego veremos.2 - El diseo no le permite hacer ruido. Incluso a pesar del hecho de que los refrigeradores que contiene son ms o menos adecuados (en trminos de no ser la porcelana ms barata, solo un poco mejor y estn lejos de ser normales), el diseo simplemente no ser silencioso. 3 - "Un filtro de carbn filtra los olores"? S, te lo ruego, incluso brilla.

- Ruido! El dispositivo hace ruido incluso en el primer modo de cinco (el volumen supera claramente los 40 db). Cuatro enfriadores de "computadora" ensamblados en un chasis simplemente no pueden evitar hacer ruido. Ms precisamente, pueden, pero solo a una velocidad mnima, y esto no ser suficiente para crear el empuje de aire necesario. - Precio excesivo, irrazonable. - Diseo y circuitos primitivos. dos meses de uso, el olor De plstico quemado apareci del filtro principal y el olor a ozono desapareci despues de una semana

Pero lo que me hizo escribir esta reseaa: el botn que ms veces tengo que presionar ya funciona mal, pero solo han pasado 6 das. Junto con el hecho de que no hay un centro de servicio en mi ciudad, esto no puede sino molestar. actualizacin: los botones an funcionan :)pero la tapa se movi un poco, una esquina "se alej" (est unida en dos puntos desde abajo, y en la parte superior en uno, en la parte superior se llevo). un poco extrao para una cosa por ese dinero.

No lo encontr

Al principio cruja, el crujido desaparece si lo golpeas... Despues de 2 meses, cuando lo enciendes, ola a plastico quemado... Uno de los elementos quemados en el filtro electrostatico.

Bastante notorio olor a ozono, que con el tiempo no puede ir a ninguna parte porque es producto de la accion de un filtro electrostatico. Segun tengo entendido la unidad de control es su punto debil. Mi temporizador de apagado est roto, aunque prcticamente no lo us, el botn del interruptor de velocidad funciona cada dos veces. Una garanta en medio de la nada (para m de todos modos): en Anino, para este dinero podian invertir

En los primeros dias ola a filtro de carbon, despues de un par de dias el olor desaparecio. Apeataba a plstico por un tiempo (un par de horas), luego todo se calm, esto es normal para un dispositivo de plstico de alta calidad. Los baratos siempre apestan a plstico. El precio no es un inconveniente, aunque a nadie le importa.