

Batera de coche Bosch S4 Silver

Muere despues de un ao de funcionamiento

Probablemente el precio

Lo compr hace exactamente tres aos el 27 de julio de 2013, comenc a fabricar la cabeza exactamente un ao despues.

Vida til corta, capacidad insuficiente en invierno.

Vida til corta

descarga rpida, vida til muy corta

Comprado de nosotros... a menudo no se puede llamar batera... simplemente no funciona durante ms de un ao!

Estoy de acuerdo con otras crticas. Cuando se congela, la batera sufre una fuerte autodescarga, la carga no se mantiene, tienes que cargar la batera con el cargador.

Lo uso durante 1,5 aos. Empec a morirme con las heladas.

baja durabilidad

vida til demasiado corta

respira fro y heladas

lamentablemente no es el Bosch alemn que era hace 5 aos! en heladas severas, suspira (((

No hubo quejas hasta las primeras heladas!