

Calentador de agua Gorenje GBF T/V9

El recurso del tanque es de unos 6 aos, en lugar de los 10 indicados

Todava no lo he incluido, pero segn las primeras sensaciones, un diseo muy delicado. En la casa antigua estaba la caldera ucraniana ms barata, y all, de hecho, todas las partes metlicas eran mucho ms fuertes e inflexibles, y este GORENJE parece estar hecho de papel. Si quitas la cubierta, donde est conectado el cableado, de la placa de metal que sujeta los calentadores, La pintura se ha desprendido un poco y el metal es visible con rastros de xido. Estn ensamblados oxidados en la fbrica?))

ocupa mucho espacio

No se calienta muy rpido

Despus de 2 aos, se cambi el elemento calefactor, en el tercer ao el tanque se oxid y gote . El elemento calefactor se reemplaz en garanta de forma gratuita, ya que no han pasado ms de 2 aos. La prevencin (limpieza del tanque) cuesta 600 UAH en el SC, para m es caro.

La calidad es muy mala China! la carcasa exterior est hecha de plstico, la carcasa exterior tiene una gran holgura cuando se fija a la pared (el soporte de montaje est soldado al tanque mismo), pero el aislamiento trmico y la carcasa exterior se tambalean en relacin con el tanque mismo, el indicador de temperatura se fija mal!

El modelo, en general, es bastante simple, sin giros especiales. Y el precio es ms alto que el de la mayora de las marcas de la competencia. En mi opinin, el precio es demasiado alto en un 10-15 por ciento.

La potencia de los elementos calefactores es pequea y en total es inferior a 1,5 kW. Por lo tanto, calentar incluso una cantidad tan pequea de agua como 50 litros no es muy rpido.

El reverso de la eficiencia era la extrema lentitud del calentador de agua. Todo el tanque se calienta hasta 75 grados durante ms de CINCO (!) Horas, lo cual es muy, muy lento. En el modo E, debido a la menor temperatura requerida, las cosas van ms rpido, pero an as son ms de tres horas de funcionamiento de la caldera. Por lo tanto, debe encender y regular el calentador de agua con anticipacin. El termmetro se encuentra en la parte superior del calentador de agua y, despus de la instalacin, se encuentra a una altura de ms de dos metros. Esto es muy inconveniente para personas de baja estatura, ancianos o con problemas de visin.

Se calienta muy lentamente desde un estado fro. Despus del fin de semana, debe encenderlo al menos dos o dos horas y media antes que en un da normal. Para no adelantarme, compr un

interruptor / interruptor de temporizador semanal programable para esto. Tambin apaga la caldera por las tardes.

No encontrado.

Prcticamente ninguno. envejecido o con mala vista.

Se calienta muy lentamente desde un estado fro. Despues del fin de semana, debe encenderlo al menos dos o dos horas y media antes que en un da normal. Para no adelantarme, compr un interruptor / interruptor de temporizador semanal programable para esto. Tambin apaga la caldera por las tardes.

No encontrado.

Prcticamente ninguno. envejecido o con mala vista.

Se calienta muy lentamente desde un estado fro. Despues del fin de semana, debe encenderlo al menos dos o dos horas y media antes que en un da normal. Para no adelantarme, compr un interruptor / interruptor de temporizador semanal programable para esto. Tambin apaga la caldera por las tardes.