

# Procesador AMD 4750G PRO MPK

Tuve que volver a flashear la madre Gigabyte B450 AORUS Elite V2, tk. no hay trabajo con este procesador en BIOS

No se comport correctamente desde la caja. Tuve que indagar en el BIOS. Sin el perfil XMP, el video falla (pens que ya era un matrimonio, pero lo descubri). As que ten cuidado con la eleccion.

No hay defectos. Hay una caracterstica: muy aficionado a la memoria rpida. Es con ella que se revela en todo su esplendor.