

Porttil HP 255G8 3V5H3EA

El soporte es terrible (establezca win10pro), al escribir la serie en el sitio, la computadora porttil ya no es compatible (aunque se escribe de inmediato que est en garanta) ... Es decir. descarga lea en general para la gama de modelos G8 255, pero incluso aqu hubo algunas sorpresas: los controladores para vidyukha son escoria (no lo hicieron, como resultado lo descargu del sitio web de AMD), varios conflictos de hardware (tambin busqu controladores + archivos de sistema con microsoft) ... Pero lo ms interesante del equipo - wifi / bluetooth RTL 8821ce obstinadamente no quera instalar - Ignor los controladores para W10 de los sitios nativos y de HP (y WIFI no era instalado) como resultado, escup y descargu lea para W11 del sitio de HP: finalmente se instal! El segundo punto muy interesante es el BIOS (insyde f.25) en el que la configuracin avanzada est completamente cortada. Por ejemplo, la memoria asignada desde la RAM para el sistema de video es solo de 512 MB y an no se puede expandir (comentarios sobre que el propio adaptador muerda todo lo que necesita hasta 2 GB es inapropiado, ya que la configuracin del BIOS tiene un lmite de 512 MB), hasta que encontr la combinacin de teclas para ingresar al men avanzado ... En general, a juzgar por el foro , este es uno de los flagelos de HP, aunque algunas personas ya han recogido claves secretas para la versin BIOS para abrir el preciado marcador, pero repito, no para esta versin. De. servicios en la ciudad: "Oh, probablemente debera ser as!"El enfriamiento es bastante eficiente (diferenciado), pero a cierta velocidad del ventilador aparece un zumbido de alta frecuencia + la parte inferior de la computadora porttil se calienta bastante (tal vez debido a un espacio de aire muy pequeo)

No lo s

Yo mismo no lo s

Pantalla lo suficientemente delgada (parece que se puede romper si la abres bruscamente)La la bisagra de la tapa del porttil est bastante apretada. Pocos puertos USB (solo dos).