

Sistema de audio para automvil Kicx ICQ 652

Reemplazos frecuentes bajo garanta. una parte significativa de los altavoces tienen el mismo defecto: sibilancias despues de 6 a 12 meses de funcionamiento. contacto dbil en la zona de soldadura del condensador.

La suspensin es muy dura y de pequea amplitud, esto da como resultado el predominio de frecuencias medias y graves extremadamente dbiles. Los tweeters son casi inaudibles. El sonido es tan malo que incluso los altavoces estndar suenan mejor, solo que la potencia del normal es pequea.

Sibilancias con el volumen del bajo

Todava no lo he encontrado

No lo hice No me gustan las rejillas, se ven frvolas