

Porttil Acer A315-57G-33NW

1. Placa base con una ranura de RAM soldada (la actualizacin result en 12 GB de memoria) 8+4 soldados! 3.video muy dbil (se calienta de manera poco realista bajo carga) es imposible tocar la computadora porttil4.mal sistema de enfriamiento (video y procesador)5. 2 puertos usb y 1 tipo c 6. Y lo ms importante, despus del final del periodo de garanta, los problemas comienzan a crecer como hongos! Especficamente, en mi caso, justo despus de un ao y 3 meses...

Se borra rpido, mala cmara web, mal ngulo de visin de la pantalla, se sobrecalienta mucho, mal sistema de enfriamiento, se agota rpido, no puedo jugar sin cargar, pantalla bastante tenue, funcin fn configurada por el contrario, PRECIO!