

Carta de video Gigabyte GeForce RTX 3050 GAMING OC

No

El precio no justifica el rendimiento

El precio de mercado debera ser de \$350 o menos
Ncleos RTX casi intiles

No visto

Los disipadores funcionan horriblemente, o ms bien el controlador responsable de ellos. Lo pusieron en una computadora, lo cargaron y obtuvieron: un enfriador golpeando a cien, incluso despues de reducir la carga y enfriar la tarjeta a 30 grados. Solo ayud reiniciar la PC, cuando intentamos cargar la tarjeta nuevamente, obtenemos exactamente el mismo resultado. Por cierto, el enfriador es terriblemente ruidoso, puedes escucharlo claramente incluso a travs de auriculares caros (ms de 3500 rpm es genial, y puede hacer an ms).Lo pusimos en otra computadora, el problema desapareci, pero aparecieron otros: funciona a travs de un solo lugar. 2) No quiere ser amigo del software nativo a corta distancia, la excepci3n es la retroiluminaci3n. 3) entonces puedes ver que de vez en cuando, por un momento, pierden impulso y comienzan a ganarlo de nuevo. Lo mejor de todo es que esto se puede ver al configurar su poltica de enfriamiento en MSI afterburner, vemos lo mismo pero ms claro. Velocidad forzada, etc. funciona a travs de un solo lugar.4) Como beneficio adicional, cuando se usa la poltica de operaci3n de enfriamiento nativo (velocidad de rotaci3n ms fra), se escucha un zumbido pulsante bajo y muy desagradable. Cerca de la computadora no es muy audible, pero lo extrao es que, a una distancia de 2-3 m de la computadora, es ms que evidente, casi presiona el cerebro! Casos PS de be qite! No te salves del ruido emitido por este vidyuh! Sospechamos que o bien el controlador responsable de las velocidades del enfriador estaba mal flasheado, o en s mismo es basura, o simplemente morir pronto! Volvemos a la tienda!

El sobreprecio.

El precio es demasiado alto, Gigabyte,