

# Baera Triton Liza 120x70

Tubera de mala calidad, el plástico de las tuercas es blando, es manejable, tuve que comprar otro juego y armar uno de dos. las patas delanteras del marco están exactamente en la tubería de alcantarillado. Tuve que transferir las patas hacia atrás mediante soldadura, después de lo cual se colocó la baera, de lo contrario, el cuadrado de la baera y el marco se apoyan contra las paredes. en el orificio de drenaje, debajo de la válvula, el flash no se procesa y la tuerca de la válvula no se aprieta. la mampara es un poco más ancha que la baera, se puede poner en el lateral de la baera desde arriba