

# Neumáticos Hankook Ventus AS RH07 265/45 R20 104V

A una velocidad de más de 100 km, el agarre es incierto en la rodera, pero esto no es de extrañar, la goma es blanda, las vibraciones incomprensibles, se producen en el cojinete de la rueda, pero después de equilibrar, resultó que se había formado una hernia en la banda de rodadura de la rueda, aunque no cayó en ningún hoyo, etc. El resto recibí una suspensión de reemplazo y se puso neumáticos nuevos. as.

no