

# Fuente de alimentacin Chieftec PPS-1250FC

NO funciona, o hay un matrimonio o algo as, pero el sistema con I NO da seales de vida. Cambi la fuente de alimentacin a la anterior - todo funciona como un reloj, pero puse este - un cadver .Rgido

205/55/16Rgido.Siente muchos surcos.Muy ruidoso.

Abrasin infernal, especialmente en el centro. Con una conduccion ms o menos dinmica, durar una temporada, por desgracia, alta velocidad.

Pesado, el coche se ha vuelto un poco ms difcil de acelerar, puede parecerlo.

Ruidoso

Se notan los surcos, pero no creo que sea directamente crtico, siempre debes sujetar el volante con firmeza! Duro para este tipo de caminos... pero manejable con confianza...!

Resistente, no le gusta el fro y, lo que es ms importante, muy ruidoso!

Debido al duro cable, se esfuerza por salirse de la rutina. Y, de otra manera, no funcionar, al tener un cable duro :)

ruidosoduro

No le gustan las temperaturas por debajo de los 15 grados. Desgaste ligeramente rpido. ruidoso, pero mejor ruido y control sobre el coche que silencio y flotabilidad. en un bache saltar, pero esto se debe a la slida pared lateral. Y no yuud mudaklm-dispersed as que agarra el volante con ambas manos. Tuve que conducir un Audi a no ms de 120 km / h, de lo contrario, da miedo en nuestras carreteras de mierda. Durante dos temporadas, y esto es 50 mil pisadas se haba ido. De nuevo, ruidoso. En invierno uso Goodyear Velcro, me siento mucho ms agradable.

Uso rpido. 20 mil desgaste - 80%

por 10000 km llantas traseras desgaste 90% delanteras 30%. posiblemente debido a la conduccion agresiva y las curvas a altas velocidades. coche Mercedes 500 4 matic

RUIDO Duro

Muy ruidoso. Frota la col rizada.

no se detecta en tres meses de funcionamiento

Uso rpido (dos veranos)