

Porttil Acer NH.QELEU.00J

- Sin compatibilidad con Thunderbolt. No se puede conectar un monitor a través del puerto USB-C (-
Hace mucho calor en los juegos (el tiempo del procesador es superior a 90", las tarjetas son de 90")
- Bios est bloqueado. Obtenemos 2600 en dos canales. Cuente el dinero por el desage.- Los
puertos estn ubicados muy cerca uno del otro, lo que a veces causa problemas con los dispositivos
de conexin- Una caja completamente de plstico que se ensucia muy fcilmente-

Se puede encontrar mejor y ms barato

la computadora porttil est bien

Todo est bien!

1) al instalar Windows desde una unidad flash, no encontr un SSD (dnde poner Windows), como si
no estuviera all, pero est en el BIOS. acer no me responder dentro de 4 horas, regresar para
entregarlo. Producto sin procesar. 2) el panel tctil no funciona cuando instalando windows!!! es
necesario cortar el mouse, y si no hay uno extra? Producto crudo3) Recinto....