

Notebook Acer NH.QESEU.00Q

- Sin compatibilidad con Thunderbolt. No se puede conectar un monitor a través del puerto USB-C (- Hace mucho calor en los juegos (el tiempo del procesador es superior a 90", las tarjetas son de 90")
- Bios está bloqueado. Obtenemos 2600 en dos canales. Cuenten el dinero por el desage.- Los puertos están ubicados muy cerca uno del otro, lo que a veces causa problemas con los dispositivos de conexión- Una caja completamente de plástico que se ensucia muy fácilmente-

Se puede encontrar mejor y más barato

la computadora portátil está bien

Todo está bien!

1) al instalar Windows desde una unidad flash, no encontré un SSD (donde poner Windows), como si no estuviera allí, pero está en el BIOS. acer no me respondió dentro de 4 horas, regresé para entregarlo. Producto sin procesar. 2) el panel táctil no funciona cuando instalando windows!!! es necesario cortar el mouse, y si no hay uno extra? Producto crudo3) Recinto....