

Sierra Metabo KGS 216 M Set 690827000

Los ngulos no corresponden a ninguno, no se pueden calibrar, no hay un plano base y la plataforma giratoria, el cable quebradizo, la luz y los botones de encendido / apagado del lser fallan rpidamente

La inclinacin hacia el lado derecho solo es posible en dos grados. No dir que es necesario con tanta frecuencia, pero cuando se necesitaba, surgan serios inconvenientes.