

Porttil HP 15-EC2023UA 562C0EA

No encontré cómo configurarlo, pero para cambiar el brillo o el volumen de la pantalla, debe mantener presionada la tecla fn, lo cual es inusual. Todavía no hay suficiente RAM, el porcentaje ocupa medio gigabyte, luego muy poco

En general, ninguno de ellos está ni cerca de ser crítico, pero vale la pena prestar atención a cada uno, ya que algunos afectan la posibilidad de una actualización. 1. Los enfriadores del RTX obviamente funcionan como las boquillas de los aviones de combate. En realidad, ¿quién estás esperando? 2. ¡Es tranquilo. He oído hablar de B&A

O durante mucho tiempo, en términos de calidad de sonido no tengo ninguna queja, pero es realmente muy silencioso incluso con el volumen alto. Tal vez sea algún tipo de lea, pero ni siquiera puedo pensar en qué más poner aquí. 3. Es más un +/- . La propia técnica de montaje y maquetación. La tapa debajo de la cual el relleno no es muy feliz para aquellos que quieren agregar algo allí y se quita solo por completo y de mala gana, puede empujarlo alrededor de los bordes, aunque personalmente vi opciones en las que la memoria RAM y el disco estaban ocultos detrás de cubiertas separadas en un par de tornillos. Batería: debajo de la cubierta y en los tornillos con un cable, además, versiones de liberación rápida. 4. RAM: dos troqueles de 4. Para la memoria en s, no hay quejas: máximo 3200, tiempos de 22, pero uno de los cuatro tuvo que ser eliminado para una actualización. podrá haber puesto uno de 8.

S, de momento no hay ninguno.