

RAM Crucial CT51264BD160B

Absolutamente ninguno.

Al principio, 2 barras no funcionaban en las ranuras negras de la placa base ASUS M5A97 LE R2.0, funcionaba en las ranuras azules.

No.

Rara vez sucede en las tiendas

Parece un gran porcentaje de defectos

No

Conecté la computadora no encendió, pensé que estaba defectuosa, solo quería pedir un reembolso, y pensé en revisarla nuevamente, y se encendió, por supuesto que no entendí por qué no se encendió, y está bien, probablemente no sea un gran problema y solo yo puedo hacerlo.

Suministrado sin instrucciones adjuntas. Suministrado con diferentes chips, pero con la misma marca CT51264BA1339, y por lo tanto las revisiones completamente diferentes debido a la diferente calidad del trabajo.

En los juegos, se le proporciona una pantalla azul, no se sobrecarga solo cuando funciona en una barra

Persigue diligentemente

chips D9LGK y eso lo dice todo, como resultado tenemos errores en la memoria,