

Porttil Acer AN515-57-767P

- Sin compatibilidad con Thunderbolt. No puede conectar un monitor a través de un puerto USB-C (- Hace mucho calor en los juegos (la velocidad del proceso es superior a 90", las tarjetas 90") - Bios está bloqueado. Obtenemos 2600 en dos -channel. Cuenta el dinero por el desage.- Los puertos están ubicados muy cerca uno del otro, lo que a veces causa problemas con los dispositivos de conexión- Una caja completamente de plástico que se ensucia muy fácilmente-

Se puede encontrar mejor y más barato

la laptop está bien

Todo está bien!

1) al instalar Windows desde una unidad flash, no encontré un SSD (donde poner Windows), como si lo fuera no está allí, pero está en el BIOS. acer no me respondió dentro de 4 horas, regresé para entregarlo. Producto sin procesar. 2) el panel táctil no funciona cuando se instala Windows! !! es necesario cortar el mouse, y si no hay uno extra? Producto crudo3) Recinto....