

Horno Hansa BOEI64590015

El vidrio exterior se revent

El vidrio exterior se revent y el insoportable olor a quemado al encenderlo

La tienda me aconsej este modelo, me arrepent cien veces. Y luego resulta que para cambiar el vidrio, t necesita comprarlo por su cuenta. En los centros de servicio, el precio es de 4080 a 6000 tr. No hay garanta para el vidrio. Me siento y admiro mi compra por 20.000 tr. Demasiado para Hansa.....

Todava no lo he encontrado

El elemento calefactor inferior no se enciende por separado. Sin limpieza. La pintura interna se convirti en basura, como una estufa de barriga. Todo el cromo-nquel del interior se despega al cabo de un ao (encendemos 1-2 veces al mes no ms de 180°C) El termostato est marcado 150°C y tampoco es alemn. Las piezas de repuesto son asquerosas, incluso en Mosc.

no encontrado

No se puede encender UN calentador inferior. Se encienden dos a la vez: el superior y el inferior, a partir de esto, todo comienza a arder instantneamente. En este momento estoy tratando de hornear un pastel: inmediatamente se volvi marrn por encima y crudo por dentro. Lo cubr con papel de aluminio, no s qu saldr de l!