

# Campana extractora Akpo WK-4 Cetias ECO 60

no tira nada, el vapor de la sartn va en diferentes direcciones, pero no en la campana.

No se notaron deficiencias.

para m, el interruptor los botones son demasiado altos

no es un conjunto de filtros de carbn, tuve que comprarlos por separado

No hay nada de qu quejarse. La indicacin de encendido es casi invisible, not una luz dbil debajo del vidrio negro solo en El segundo da. Pero es ms probable que esto no sea un inconveniente, sino un comentario, porque en principio esta indicacin es innecesaria.