

Walkie-talkie Midland G7

La estación de carga es salvaje, se carga hasta morir, la primera batería se agota en una semana. Muy dependiente de la carga, peor es la carga, peor es la señal, etc., y más difícil es desmontar el equipo. Los clips se rompieron en el primer uso.

no hay contras al precio que se compr

El rango es tan pequeño que quizás solo sea adecuado para negociaciones entre autos a una distancia de 10 -15m

la batería se agota rápidamente

Las baterías no duran mucho. La carga no es automática ("carga de 12 a 14 horas"). El sonido es malo, retumbante, corta toda la frecuencia alta, no se puede distinguir nada. Los controles de volumen fallan rápidamente: en cualquier posición, volumen cero. Es mejor no desmontarlo sin necesidad: la calidad de construcción es aterradora.

Según los clásicos del género, la batería del segundo walkie-talkie se agota en media hora...

- VOX de mala calidad (se traga el primer segundo del habla)- Mata la(s) batería(s) con 100% de garantía si las olvida en la radio por más de una semana. (El algoritmo es el siguiente: la estación agota lentamente las baterías en el modo APAGADO, y cuando la carga cae al mínimo, las termina hasta 0,0 V activando la vibración). Gasta una gran cantidad de dinero en baterías, ahora he anotado y uso baterías AA. - Mala calidad del plástico (ambos clips se salieron volando) error arreglado en radios nuevas)

El peso no corresponde al uno indicado en las especificaciones. Este es el peso sin pilas!!! No hay carga y la batería del kit se agota en un mes.

1. Calidad de comunicación repugnante: el habla es ininteligible a una distancia de más de 50 a 100 metros en un área abierta. 2. Vidrio de carga ridículo con carga "infinita": si no se apaga a tiempo, cargar la batería hasta la muerte. 3. El servicio de soporte (no responde a los correos electrónicos y preguntas formuladas en el foro oficial).

- Lo primero que muere en el 90% de las copias de este modelo es el control de volumen (directamente el propio mando). En condiciones de campo, se trata soldando el regulador a mx. volumen. - Sin umbral de detección de señal ajustable. Si la señal es débil, se toma por ruido y la estación de radio no lo expresa. (sin embargo, esta función generalmente está disponible solo para costosos modelos profesionales de estaciones de radio) - Falta de sellado de la caja. Ni siquiera estaba en el proyecto. (sin embargo, nadie lo tiene en este rango de precio) - Antena no removible.