

Cochecito Bebetto Pascal 2 in 1

despues de 2 meses de uso en verano, los pestillos se salieron volando en las ruedas delanteras, el taller dijo que esa era su enfermedad, pero supuestamente es mejor sin ellos, los pestillos se quitaron, no afect el funcionamiento del mecanismo, el vol el imn al que se sujeta la capa, ellos mismos lo repararon y la mayor desventaja es que los pedales de freno y los movimientos al tocar accidentalmente el pie, o al subir la colina y en los escalones, comienzan a hacer clic terriblemente, hay que corregirlo constantemente. .

Con el tiempo, las ruedas realmente se tambalean de vez en cuando, endebles!

El freno se asent un poco y la carriola comenz a agrietarse, despues de la lubricacin, el problema desapareci

1. Pesado (pero fuerte) 2. Sin eje trasero: las ruedas traseras estn un poco aplastadas. Es decir, no son estrictamente verticales, pero ligeramente inclinado hacia adentro (pero las piernas no se tocan) 3. Los frenos estn dispuestos como pedales sincronizados en las ruedas traseras. Este diseo comenz a fallar, ahora cada pedal est solo. Adems, en una de las ruedas, el freno comenz a presionarse con ms fuerza. Pero todo esto son bagatelas. PRINCIPALES DESVENTAJAS: cinturones y sujeciones en el andador. Las correas en s son poco convincentes, resbaladizas y se aflojan rpidamente. Las superposiciones en los cinturones son estpidas y se deslizan hacia el cierre central. Me los quit para que no estorben. Las correas no son muy fciles de ajustar. El cinturn que corre entre las piernas del nio es ajustable solo en longitud, es decir, no se puede reacomodar ni ms cerca ni ms lejos. Al probar el andador, mi pequea hija desliz su botn hasta el borde del asiento y arque la espalda con una rueda, sin dejar de apoyar el cuello en el respaldo. Adems, el colchn que viene con la unidad de asiento No se sujeta a nada, solo tiene ranuras para cinturones y listo. Y l tambin, a su vez, se desliza con mucha fuerza. Bueno, eso es un colapso total. El mecanismo para reclinar el respaldo en su conjunto es simple, pero apretado, adems el respaldo est muy apretado contra la capota y hay que empujarlo un poco, no se cae solo. En general, el bloque para caminar est semiacabado, necesita una actualizacin, consulte a continuacin.