

# áticos Goodyear Wrangler HP All Weather 275/65 R17

El auto est recorriendo el camino por la tercera temporada de uso!

El auto est recorriendo el camino.

No notado

Ningn especial, la banda de rodadura se atasca en el barro, pero no es AT o MT todo los mismos...

No hay especiales, la banda de rodadura se atasca en el barro, pero no es AT o MT despues de todo...

Precio, para 4 cilindros r16/215/65 es casi 18 mil.. .

Carretera arbolada.

Tornillos de enganche de laminillas anchas.

Ruidoso, se desgasta rpidamente

Panel lateral blando, para autos pesados, como el mo 4 \* 4 - esto aparentemente es critico.

Probablemente el precio .

Panel lateral blando

No muy embarrado, ruidoso.

Con una carrera de 20-25 mil km, las ruedas delanteras se desgastaron en un 50%, comenz a sentir hidroplaneo ....